

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE**  
**UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI**



**Răspuns la solicitarea de clarificari nr. 2**

<b>UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI</b>
Nr. înregistrare <u>36861</u>
Data intrare/ieșire <u>16 10 2015</u>

Referitor la procedura de Invitația de participare nr. 36491 din 14.10.2015 Servicii de topografie pentru citirea și interpretarea tasărilor la clădirile din patrimoniul Universității

**Intrebare :**

In legatura cu Invitatie de participare la achizitia de "Servicii de topografie pentru citirea si interpretarea citirilor tasarilor la cladiri aflate in patrimoniul Universitatii", societatea noastra verea sa inainteze o oferta dar avem cateva nelamuriri la care dorim raspunsuri:

1. Daca s-au mai facut citiri pe reperi mobili existenti la fiecare obiectiv?
2. Daca exista reperi fixi, numiti și reperi de referinta, sunt amplasati in terenuri nedeformabile și in afara zonei de influenta a constructiei studiate?
3. Daca exista retea de nivelment in zona obiectivelor?
4. Cati reperi mobili sunt pe fiecare obiectiv?
5. In cazul in care nu exista reperi mobili pe obiective, cati reperi se doreste a se planta?
6. Daca reperi mobili si reperi fixi sunt conform cu standardele in vigoare?

**Răspuns:**

1. In conformitate cu răspunsul dat la clarificarea nr. 1 postată pe pe site-ul Universității la adresa [www.ugal.ro](http://www.ugal.ro) secțiunea Achiziții-Cumpărări directe, invitații depunere oferte 2015-clarificare pentru pozițiile 1÷8 s-au mai făcut citiri topometrice, iar pentru pozițiile 9÷19 nu s-au făcut citiri topometrice;
2. Da, exista reperi fixi, numiti și reperi de referinta, sunt amplasati in terenuri nedeformabile și in afara zonei de influenta a constructiei studiate
- 3 Da, exista retea de nivelment in zona obiectivelor;
4. In conformitate cu răspunsul dat la clarificarea nr. 1 postat pe pe site-ul Universității la adresa [www.ugal.ro](http://www.ugal.ro) secțiunea Achiziții-Cumpărări directe, invitații depunere oferte 2015-clarificare în tabelul de mai jos sunt indicați numărul reperilor existenți precum și a celor lipsă/distruși

Nr. crt.	Imobil	Adresa	Nr.tronsoane	Nr.reperi	Nr. reperi lipsa
<b>1. Corpuri de învățământ</b>					
1	Sediul Rectorat	Str. Domnească nr.47	3	42	15
2	Corp A	Str. Gării nr. 63	7	55	2
3	Cămin IB	Str. Gării nr. 61	1	8	8
4	Corp Mecanică	Str. Domnească nr. 111	3	71	5
5	Corp SA-SE	Str. Domnească nr.111	5	38	8
6	Corp Y	Str. Domnească nr.111	1	12	0
7	Corp G	Str. Domnească nr.111	1	6	6

8	Corp L	Str. Domnească nr.111	1	8	5
		<b>Total 1</b>	22	240	49
<b>2. Spații de cazare (cămine studențești)</b>					
9	Cămin B	Str. Parcului nr. 4	1	20	20
10	Cămin C	Str. Domnească nr.155	2	18	30
11	Cămin D	Str. Domnească nr.155	2	20	20
12	Cămin E	Str. Florilor nr. 2	2	20	18
13	Cămin F	Str. Parcului nr. 4	1	12	12
14	Cămin G	Str. Domnească nr.155	2	20	20
15	Cămin H	Str. Domnească nr.155	2	20	20
16	Cămin IA	Str. Gării nr. 61	1	14	14
17	Cantina 1	Str. Domnească nr.152	1	12	18
18	Cantina 2	Str. Domnească nr.155	1	14	14
19	Cămin LSG	Str. Domnească nr.111	1	12	12
		<b>Total 2</b>	16	182	198
		<b>Total reperi</b>		<b>422</b>	<b>247</b>

5. Vezi raspunsul de la punctul 4

6. Majoritatea reperilor nu sunt conform cu standardele in vigoare.

ȘEF SERVICIU TEHNIC

Ing. Doina PĂDUREAN

